


4.3寸一体机MM_20MR_6MT_430A_FX_F接线图

PT100
Alpha=.00385



AD输入0_10V 对应 0_4095


D110 D111 D112 D123 D124 D125 D126 D127

PT100温度输入 对应-50_500度


DA输出
0_10000 对应
0_10V

PLC下载口
USB COM1


插上USB线，
模拟量通讯断
开，PLC可以监控下
载 拔掉USB线，模拟量
与PLC连接上



直流24V
电源输入




输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。



模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

PT100 Alpha=.00385



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--