

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。



模拟量值显示

1.在屏上做对应的D区的数值显示

2.PLC下载线从一体机上拔下

M376-M380分别为KY1-KY5的温度调节开关。

M376-M380状态为0时，温度调节开启。





产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	