

M8000

MOV D114 D0 模拟量输入0
AD4

MOV D115 D2 模拟量输入1
AD5

MOV D116 D4 模拟量输入2
AD6

MOV D117 D6 模拟量输入3
AD7

MOV K5000 D126 模拟量输出0
DA0

MOV K5000 D127 模拟量输出1
DA1

MOV D120 D16 温度输入1
AD0


MOV D121 D18 温度输入2
AD1

MOV D122 D20 温度输入3
AD2

MOV D123 D22 温度输入4
AD3
(Y4)

END

YKHMI一体机-FX



中间不用电阻

步进驱动器

使能信号

方向信号

脉冲信号

产品合格证

| 生产日期 | | 检验结论 | 合格 | 检验员 |
|------|--|------|----|-----|
|------|--|------|----|-----|