



触摸屏系统按键

PT100
Alpha=.00385


4.3寸一体机MC_20MR_6MT_F430A_FX_F接线图



插上USB线，模拟量通讯断开，PLC可以监控下载。拔掉USB线，模拟量与PLC连接上。




输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可



模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

PT100 Alpha=.00385



产品合格证

生产日期	检验结论	合格	检验员
------	------	----	-----